обогреватель РИЗУР-ОУР-ПЛ

Пример записи при заказе:

РИЗУР-ОУР-ПЛ-1	-	FT	-	0	-	T4	-	230	-	1	-	0	-	0	-	0
1		2		3		4		5		6		7		8		9

1. Модель	
РИЗУР-ОУР-ПЛ-1	Обогреватель РИЗУР-ОУР-ПЛ-1, 60 Вт
РИЗУР-ОУР-ПЛ-2	Обогреватель РИЗУР-ОУР-ПЛ-2, 100 Вт
РИЗУР-ОУР-ПЛ-3	Обогреватель РИЗУР-ОУР-ПЛ-3, 30 Вт
РИЗУР-ОУР-ПЛ-4	Обогреватель РИЗУР-ОУР-ПЛ-4, 150 Вт
2. Исполнение обогревателя	
FT	Терморегулятор на базе биметаллического термостата. Температура поддержания в диапазоне +10°C…+20°C. Необходимо дополнительно указать код заказа терморегулятора РИЗУР-ТБ-FT
S	Встроенный интеллектуальный цифровой модуль управления, состоящий из микроконтроллера, датчика температуры и индикатора. Температура поддержания в диапазоне -40°C…+50°C, шаг 1°C
ST	Терморегулятор на базе интеллектуального цифрового модуля управления серии РИЗУР-ТБ-ST. Температура поддержания в диапазоне -40°C…+50°C, шаг 1°C. Необходимо дополнительно указать код заказа терморегулятора.
SR	Терморегулятор на базе цифровой системы управления серии РИЗУР-ТБ-ЦСУ. Температура поддержания в диапазоне -40°C…+110°C, шаг 1°C. Необходимо дополнительно указать код заказа терморегулятора.
0	Без терморегулятора
3. Поддерживаемая температура воздушной среды	
0	Без терморегулятора
+10	+10/+20°C
(X)	Укажите необходимую температуру (min -40, max 50, step 1)
4. Температурный класс	
T4	Температура на поверхности обогревателя не выше +135°C
T5	Температура на поверхности обогревателя не выше +95°C
T6	Температура на поверхности обогревателя не выше +80°C
X	Указать температуру на поверхности обогревателя (по согласованию с изготовителем)
5. Напряжение питания	
230	230 В переменного тока
X	Указать необходимое напряжение питания (по согласованию с изготовителем)
6. Длина питающего кабеля, L2	
1	1 м
2	2 м
X	Укажите необходимую длину кабеля (min 0.5, max 100, step 0.1)
7. Защита питающего кабеля L2 металлорукавом	
0	Без металлорукава
M	В металлорукаве
8. Длина кабеля электропитания от терморегулятора, L1	
0	0 м
1	1 м
2	2 м
X	Укажите необходимую длину кабеля (min 0.5, max 100, step 0.1)

9. Защита кабеля L1 металлорукавом	
0	Без металлорукава
M	В металлорукаве